№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I.	**Аварийные ордера**					
1	У-16087 от 30.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	12-я линия В.О., д.17, лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	08.02.18	
2	У-16005 от 29.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	2-я Комсомольская ул., д.10, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	08.02.18	

3	У-15895 от 25.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Дегтярная ул., д.1а, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), восстановление выполнено некачественно - выкрашивание.	08.02.18	
4	У-16163 от 31.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Исполкомская ул., д.2, (Невский пр., д.170, лит.А)	Восстановление выполнено некачественно-механические повреждения примыкающего покрытия, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	08.02.18	

5	У-16058 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	пр. Маршала Блюхера, д.44, к.1, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	08.02.18	
6	У-16055 от 30.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Конная ул., д.13	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	08.02.18	

7	У-16069 от 30.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Конная ул., д.13, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), нарушение положения б/к.	08.02.18	
8	У-16218 от 01.02.2018	ПАО «Ленэнерго»	шоссе Революции, д. 51, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	09.02.18	

9	У-16278 от 02.02.2018	ПАО «Ленэнерго»	шоссе Революции, д. 65, лит. З	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки.	09.02.18	
10	У-16151 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Аптекарский пр., д.7, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	09.02.18	

11	У-16192 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	пр. Энгельса, д.27, лит. АВ	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	12.02.18	
12	У-16143 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Светлановская пл., д.23, лит.А по пр. Энгельса	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации имеются замечания-просадка плиточного покрытия.	12.02.18	

13	У-16240 от 01.02.2018	ПАО «Ленэнерго»	пр. Энгельса, д.23, лит.А	П.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", выполнен частично, определить качество восстановленного благоустройства в полном объеме не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена цветность.	12.02.18	
14	У-16080 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	ул. Седова, д.70, лит.А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма.	12.02.18	

15	У-16138 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	пр. Обуховской Обороны, д.235	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма.	12.02.18	
16	У-16068 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Загородный пр., д.13	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации имеются замечания- восстановлено выше существующего покрытия бетонной плитки, расколота 1 бетонная плитка.	12.02.18	

17	У-16099 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Чкаловский пр., д.60, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным.	12.02.18	
18	У-16101 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Мельничная ул., д.7, к.1, лит.А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	12.02.18	
19	У-16097 от 30.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Малая Садовая ул., д.3/54, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным.	12.02.18	

20	У-16102 от 30.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Полтавская ул., д. 7, лит. Ж	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия). Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	12.02.18	
21	У-20090 от 05.06.2017	ООО «Смоленка 14»	10-я линия В.О., д.51/31	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить в полном объеме устранение ранее выставленных замечаний не представляется возможным.	12.02.18	

22	У-15992 от 29.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Полтавская ул., д. 7, лит. Ж	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия). Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	12.02.18	
23	У-16205 от 31.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Арсенальная ул., д. 11, лит. Ж	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	12.02.18	

24	У-16072 от 30.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Кременчугская ул., напротив д. 3, лит. Р по Миргородской ул.	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, швы б/к не заполнены цементным раствором.	12.02.18	
25	У-16066 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Гороховая ул., д. 48, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить в полном объеме устранение ранее выставленных замечаний не представляется возможным.	12.02.18	

26	У-16140 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Невский пр., д.68	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным.	12.02.18	
27	У-16141 от 31.02.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Ольги Бергольц, д.16, лит. В	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), восстановление выполнено некачественно – просадка.	12.02.18	

28	У-16064 от 30.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Дегтярная ул., д. 1а, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, выкрашивание.	13.02.18	
29	У-16291 от 02.02.2018	ПАО «Ленэнерго»	Полюстровский пр., д.47, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	13.02.18	

30	У-16328 от 05.02.2018	ПАО «Ленэнерго»	ул. Котовского, д.31-33, лит. В по Большой Монетной ул.	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации восстановление выполнено некачественно-выкрашивание.	13.02.18	
31	У-16308 от 02.02.2018	ООО «Стройресурс»	ул. Александра Невского, д.6, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	13.02.18	

32	У-16277 от 02.02.2018	ГУП «ТЭК СПб»	ул. Веры Слуцкой (г.Колпино), д.3	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, просадка.	13.02.18	
33	У-16051 от 30.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Варшавская ул., д. 23, к.1, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	13.02.18	

34	У-16386 от 06.02.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Гатчинская ул., д.11, лит. А	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	13.02.18	
35	У-16347 от 05.02.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	ул. Победы, д. 173, лит. А по Московскому пр.	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия в пр. части), тротуар - разрушение шва сопряжения с существующим покрытием, неровные кромки.	14.02.18	

36	У-16078 от 30.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	пл. Братьев Стругацких, д. 192-194 по Московскому пр.	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен б/к, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, разрушение шва примыкания с существующим покрытием, просадка бетонной плитки.	14.02.18	
37	У-16036 от 29.01.2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	5-я Советская ул., д.47, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресс. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	14.02.18	

38	У-16402 от 06.02.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Свердловская наб., д. 34, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	14.02.18	
39	У-16284 от 02.02.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1-я Советская ул., д.8, лит. А, пешеходная зона	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным.	14.02.18	
40	У-16197 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	Невский пр., д.96	Восстановление выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС.	14.02.18	

41	У-16199 от 31.01.2018	ПАО «Ленэнерго»	5-я Советская ул., д.19, 5-я Советская ул., д.15-17/12	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), выкрашивание.	14.02.18	
42	У-16300 от 02.02.2018	ПАО «Ростелеком»	Лодейнопольская ул., д.9	Не выполнен п.3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", определить качество и объемы восстановленного благоустройства не представляется возможным, по комментариям эксплуатирующей организации не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия), выкрашивание.	14.02.18	