







№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
<b>I. Плановые ордера</b>						
1	У-3638 от 13.04.2020	ООО СЗ ЭЙ БИ ГРУПП	Днепропетровская ул., д.65 лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадки, механические повреждения примыкающего покрытия, покрытие тротуара восстановлено в нижнем слое, не вывезен строительный мусор, не восстановлена штроба в проезжей части. После демонтажа пешеходной галереи построены въезды-выезды, не предоставлена разрешительная документация. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	27.11.20	
2	У-13980 от 25.12.2019	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Санкт-Петербургское ш. – пр. Буденного	Отсутствует верхний слой а/б покрытия (работы по ордеру не завершены). Не завершено уширение проезжей части со стороны пр. Буденного. Швы б/к не заполнены цементным раствором. Нарушение высотного положения люка. Светофорные посты установлены по временной схеме. Дорожные и указательные знаки установлены по временной схеме. Не восстановлены места отбора проб (керны).	27.11.20	
3	У-7129 от 03.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Дор. на Турухтанные острова, д.24	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	27.11.20	

4	У-7130 от 03.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Дор. на Турухтанские острова, д.24	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения – пропилы. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	27.11.20	
5	У-4776 от 28.03.2019	ООО «Городская Перспектива»	Белоостровская ул., д. 6	Работы не завершены.	01.12.20	
6	У-10680 от 05.10.2019	ООО «Норд Вест Девелопмент»	Г. Зеленогорск, Разъезжая ул., Сосновая ул.	Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	01.12.20	
7	У-2511 от 01.11.2012	ООО «СитиСтройСервис»	Садовая ул. (г. Пушкин) д.2	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки плитки и элементов художественной.	01.12.20	
8	У-2488 от 20.02.2019	ГУП ТЭК СПб	Киришская ул. – ул. Черкасова – пр. Луначарского - Гражданский пр.	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки тротуара, проезжей части, б/к.	01.12.20	
9	У-12590 от 29.11.2019	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Замшина ул. от пр. Маршала Блюхера до д.31, Маршала Блюхера пр.	Работы не завершены, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором	02.12.20	

10	К-5188 от 26.06.2020	МА ВМО СПб МО ФИНЛЯНДСКИ Й ОКРУГ	Михайлова ул.; Комсомола ул.; проезд без названия	Восстановление выполнено некачественно – просадка, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, механические повреждения – пропилены.	03.12.20	
<b>II. Аварийные ордера</b>						
1	Уведомление № 30199 от 05.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Шафировский пр., д.10, к.4, лит. А	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	27.11.20	
2	Уведомление № 30000 от 01.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. А. Товпенко, д.30	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	27.11.20	
3	Уведомление № 30183 от 05.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Шоссе Революции – ул. Маршала Тухачевского	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Адрес на гарантии.	27.11.20	
4	Уведомление № 28991 от 12.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Калинина, д.5, кор. 1	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, нарушена целостность плитки.	27.11.20	

5	Уведомление № 29901 от 29.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Бестужевская ул., д.32, лит. А по Пискаревскому пр.	В проезжей части не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы). Не восстановлено плиточное покрытие вокруг колодца.	30.11.20	
6	Уведомление № 30180 от 05.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Наб. р. Смоленки, д.33, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, швы б/к не заполнены цементным раствором, не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	30.11.20	
7	Уведомление № 30224 от 05.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. В. Слуцкой, д.1, к.2, лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	30.11.20	
8	Уведомление № 30342 от 08.11.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Варшавская ул., д.29, к.1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, просадка б/к.	30.11.20	



9	Уведомление № 30444 от 08.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Гороховая ул., д.52, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена цветность.	30.11.20	
10	Уведомление № 30318 от 07.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. В. Слущкой, д.1, к.2, лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	30.11.20	
11	Уведомление № 30310 от 07.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Серпуховская ул., д.8, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение профиля (застой воды), а/б шурфа уложен выше существующего покрытия.	30.11.20	
12	У-29116 от 14.10.2020	СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ	Сапёрная ул., д.34	Благоустройство не восстановлено.	30.11.20	
13	Уведомление № 30371 от 09.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Серпуховская ул., д.2/68, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Механические повреждения восстановленного покрытия. Нарушение высотного положения люка.	01.12.20	
14	Уведомление № 30493 от 11.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Седова, д.47	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, разрушение шва сопряжения.	01.12.20	
15	Уведомление № 30387 от 09.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Обуховской Обороны, д.51, лит. В	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Локальные нарушения ровности - скопление воды	01.12.20	

16	Уведомление № 30487 от 09.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	1-й Предпортовый пр., д.14, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, оставлен строительный мусор.	01.12.20	
17	Уведомление № 30466 от 11.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Кирилловская ул., д. 4, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, разрушение шва сопряжения. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	01.12.20	
18	Уведомление № 29381 от 20.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Пр. Маршала Блюхера, д. 12	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	01.12.20	
19	Уведомление № 29095 от 14.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Красное Село, ул. Первого Мая, д. 19/2	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, выбоина.	01.12.20	
20	Уведомление №29109 от 15.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Шаумяна пр., д.20	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	01.12.20	
21	У-29108 от 15.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Чёрной речки наб. (нечётная сторона), дом 1	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию – разрушение шва сопряжения.	01.12.20	


22	Уведомление № 30117 от 03.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Пр. Ленина, д. 18/12, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – трещины, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	01.12.20	
23	Уведомление № 30589 от 13.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. Ткачей, д.3, лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Восстановление выполнено некачественно – некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения.	01.12.20	
24	Уведомление № 30563 от 12.11.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. Профессора Молчанова, д.23, лит. Б	Некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки. Некачественное примыкание к существующему покрытию –разрушение шва сопряжения. Не восстановлена обочина. Не восстановлен кювет. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	01.12.20	

25	Уведомление № 29173 от 15.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Жукова ул., д. 1	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	01.12.20	
26	Уведомление № 30622 от 16.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Пр. Стачек, д. 9	Выполнено первичное восстановление в границах котлована.	02.12.20	
27	Уведомление № 30543 от 12.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Народная ул., д.87	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Адрес на гарантии.	02.12.20	
28	Уведомление № 30534 от 12.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Дальневосточный пр., д.33	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.	02.12.20	
29	Уведомление № 30028 от 02.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	5-й Предпортовый проезд, д. 1 лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещины некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, механические повреждения восстановленного покрытия – следы от вальцов катка.	02.12.20	



30	Уведомление № 29319 от 20.10.2020	СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ	Северная дор., д.21	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	02.12.20	
31	Уведомление № 28350 от 22.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Кирилловская ул., д.18	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	02.12.20	
32	Уведомление № 28100 от 29.09.2020	СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ	1-я Советская ул., д.1	Восстановление выполнено некачественно – трещина в плите.	02.12.20	
33	Уведомление № -30634 от 12.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Менделеевская ул., д. 8 лит. А	Восстановление выполнено некачественно – швы б/к не заполнены цементным раствором.	02.12.20	
34	Уведомление № -30603 от 16.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Московский пр., д 26	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	03.12.20	

35	Уведомление № -30636 от 16.11.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	5-я Советская ул., дом 47, литера А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	03.12.20	
36	Уведомление № -30606 от 16.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Ленинский пр., д. 78	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	03.12.20	
37	Уведомление № -30619 от 16.11.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	Банковский пер., дом 4, литера А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	03.12.20	

38	Уведомление № -30632от 16.11.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Дальневосточный пр., д.46/28	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	03.12.20	
----	---	-------------------------	---------------------------------	--	----------	---