

№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-24558 от 02.09.2016	СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального р-на»	Кременчугская ул., д. 25, корп. 1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	14.07.17	
2	У-19523 от 22.05.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ковенский пер., д.2	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, нарушена рядность, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины), установлен бетонный бордюр вместо гранитного, швы не заполнены ЦПС, отсутствуют камни из габбро-диабазы вдоль газона, не восстановлено плиточное покрытие вокруг стойки знака.	17.07.17	
3	У-20984 от 21.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Московская ул., д.33	Восстановление выполнено некачественно – просадка.	17.07.17	
4	У-21787 от 06.07.2017	АО «Гостиница «Туррис»	пл. Чернышевского, д.3	Восстановление выполнено некачественно – просадка, загрязнение вяжущими материалами.	18.07.17	

5	У-21851 от 07.07.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	Большая Посадская, ул., угол ул. Котовского	Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, отклонение стойки пешеходных ограждений от вертикали.	19.07.17	
II. Плановые ордера						
1	У-3371 от 19.09.2013	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	Тихорецкий пр., от ул. Веденеева до пр. Науки	Восстановление выполнено некачественно - просадки набивного покрытия тротуара, образующие локальные застои воды; отсутствует крышка люка; нарушение высотного положения люка.	13.07.17	
2	У-4320 от 19.12.2014	ООО «Теплостроймонтаж»	ул. Верности у д. 8, к.1, лит.А	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание шва сопряжения, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.	13.07.17	
3	У-4245 от 20.12.2013	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Лабораторный пр. от пр. Маршала Блюхера до пр. Мечникова	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, трещины, разрушения а/б покрытия проезжей части и в местах занижений на тротуарах, сколы б/к, механические повреждения восстановленного покрытия. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	13.07.17	

4	У-7459 от 25.10.2016	ПАО «Ленэнерго»	Столярный пер., д.6	<p>Восстановление выполнено некачественно - швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5(выполнено восстановление не на всю ширину пр. части – гарантийный адрес).</p>	13.07.17	
5	У-8468 от 10.11.2016	ООО «ПетербургГаз»	Октябрьская наб., д.6, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5(выполнено восстановление не на всю ширину пр. части – гарантийный адрес).</p>	13.07.17	

6	У-9689 от 01.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Омская ул., д.7, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия тротуара и проезжей части, некачественное примыкание к существующему покрытию - выкрашивание шва сопряжения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	13.07.17	
7	У-4679 от 13.07.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Красносельское ш., от Волхонского ш., до ул. Калинина	Не завершены работы по профилировке и укреплению откосов.	13.07.17	

8	У-3455 от 27.07.2015	ООО «Стройресурс»	Глухарская ул., д.11, к.1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадки, сколы б/к.	14.07.17	
9	У-36 от 09.01.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Воскресенская наб., напротив д.34, лит. Б по Шпалерной ул.	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5(выполнено восстановление не на всю ширину пр. части – гарантийный адрес).	14.07.17	
10	У-2751 от 13.12.2012	ООО «Леорса Эйдженси»	Малоохтинский пр., д.45	После демонтажа временного ограждения благоустройство восстановлено с замечаниями - нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен б/к, сколы б/к, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, не вывезен строительный мусор (а/б лом, грунт, посторонние предметы). По ордеру с видом работ – временное ограждение с устройством двух временных въездов – выездов, устроены пять постоянных въездов - выездов с территории бизнес - центра на УДС.	17.07.17	

11	У-8931 от 18.11.2016	ЗАО «АИСИ»	ул. Руставели, д.56	<p>Восстановление выполнено некачественно - некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено без перекрытия).</p>	17.07.17	
12	У-4361 от 23.12.2014	ООО «АР Строй»	Гродненский пер., д.12-14 до д.22 по Саперному пер.	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия проезжей части, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, выкрашивание, трещины. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - просадка плитки в тротуаре. В пр.части не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено без перекрытия).</p>	17.07.17	

13	У-6188 от 23.06.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»	Невский пр., д.150, Тележный пер.	Не зачищен тротуар, нарушение положения малых архитектурных форм.	17.07.17	
14	У-6291 от 21.09.2016	ГУП «ТЭК СПб»	ул. Есенина, д.34, к.1	Восстановление выполнено некачественно - просадка а/б покрытия, не закреплен б/к, сколы б/к.	17.07.17	
15	У-11123 от 28.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	пр. Науки, д.16, к.1, лит.А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	17.07.17	

16	У-3000 от 16.03.2017	ООО «Универсал Инвест»	Севастопольская ул., д.9, лит.А	<p>При производстве работ в проезжей части нарушено покрытие тротуара. В тротуаре некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. В тротуаре не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п. 11.5.(выполнено без перекрытия).</p>	17.07.17	
17	У-4135 от 07.04.2017	АО «Курортэнерго»	Курортная ул. от Завокзальной ул. до Дальней ул.	<p>Восстановление выполнено некачественно-некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", п. 11.5.(выполнено траншейное восстановление).</p>	17.07.17	

18	У-53 от 09.01.2017	ГУП «ТЭК СПб»	пр. Просвещения, д.72	Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия, нарушение плановых отметок установки б/к на примыкании к зоне производства работ, некачественное примыкание к существующему покрытию тротуара - неровные кромки.	18.07.17	
19	У-8480 от 10.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	ул. Коммунаров, д.82/26	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	19.07.17	
20	У-7165 от 19.10.2016	ООО ГК «Савалан»	ул. Ткачей, уч. 1	Восстановление выполнено некачественно – просадка с локальным застоем воды	19.07.17	

21

У-9746 от
02.12.2016

ПАО
«Ленэнерго»

Рязанский пер.,
Лиговский пр.,
Роменская ул.,
ул. Черняховского

Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины), нарушена цветность, нарушение плановых отметок установки б/к. А/б покрытие тротуара - локальные просадки некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5. (восстановление выполнено без перекрытия).

19.07.17

