












№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I.	Плановые ордера					
1	У-5086 от 19.06.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Ул. Декабристов, д.28	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, нарушение профиля (застой воды), нарушение высотного положения люка.	30.10.20	
2	У-8567 от 18.07.2019	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Красносельское ш., от пр. Ленина до Авиационной ул.	Не восстановлены силовые ограждения. Не вывезены строительные материалы, складированные на Дачной ул. у путепровода, не вывезены водоналивные ограждения и мешки с песком.	30.10.20	
3	К-5188 от 26.06.2020	МАМО Финляндский округ	Ул. Михайлова, д.10 – ул. Комсомола, д.38	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием.	02.11.20	
4	У-10611 от 14.10.2019	ИП Тимофеев К.В.	Ул. Шкапина, д.22-24	Не зачищен тротуар и не вывезен строительный мусор после производства работ.	02.11.20	
5	У-6854 от 06.10.2020	ИП Алексеев Константин Святославович	Михайловский пер., д.3, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, непрямолинейная форма. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	02.11.20	
-6	У-5271 от 30.06.2020	ООО «Гольф-клуб «Михайловка»	Санкт-Петербургское шоссе, уч.1	Светофорная колонка не огорожена барьерным ограждением.	02.11.20	


7	У-11880 от 19.11.2019	СПБ ГКУ ДОДД СПб	Пос. Александровская, Волхонское шоссе - Краснокутская ул., перекрёсток	Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения - наличие опоры освещения, препятствующей механизированной уборке тротуара.	02.11.20	
8	У-1349 от 06.02.2020	ООО «НПО «Пигмент»	Московский пр., д.181, лит. А	По ордеру с видом работ «Земляные работы (канализация)» выполнены работы по перепланировке тротуара и газона с устройством постоянного въезда – выезда из бетонной плитки. Произведено занижение бортового камня (отклонение от плановых отметок), изменен уклон тротуара. Разрешительная документация не предоставлена.	03.11.20	
9	У-5239 от 29.06.2020	НО «ФКР МКД СПб»	М. Подъяческая ул., д.3, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, нарушение профиля (застой воды), не зачищен тротуар, не убран строительный мусор и МАФ (чаша-вазон).	03.11.20	
10	У-11088 от 05.11.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Рыбинская ул., д.76 по наб. Обводного кан.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, разрушение а/б покрытия у опор освещения.	03.11.20	
11	У-3695 от 14.04.2020	СПб ГБУЗ «ГП №27»	Ул. Глинки, д.8, лит. А	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезен строительный мусор.	03.11.20	
12	У-6157 от 24.04.2019	ГУП «ТЭК СПб»	Пр. Ленина, д.81, д.112, ул. Лермонтова	Механические повреждения примыкающего покрытия. Отсутствует стойка и деформирована секция пешеходного ограждения. Не опилена и не закреплена кромка тротуара. Обочина восстановлена материалом не соответствующим существующему на адресе.	05.11.20	

13	У-10250 от 26.09.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Масляный пер., наб. Обводного канала, Измайловский пр.	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором, нарушение профиля (застои воды), не восстановлено а/б покрытие проезжей части и тротуара после устранения замечаний. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	05.11.20	
14	У-9496 от 23.08.2019	ООО «БалтИнвестСтрой»	Ул. Типанова, д.25, лит. А	<p>Выполнено устройство постоянного въезда (не предоставлена разрешительная документация). Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, трещины, сколы б/к. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.</p>	05.11.20	
15	У-13085 от 10.12.2019	ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»	Московский пр., д.119, лит. А	<p>Плиточное покрытие тротуара загрязнено краской, некоторые элементы имеют дефекты (сколы, трещины)</p>	05.11.20	

16	У-9786 от 09.09.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Рыбинская ул.; Черниговская ул.; Московский пр.; Лиговский пр.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, механические повреждения восстановленного покрытия, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	05.11.20	
II. Аварийные ордера						
1	У-18836 от 24.04.2020	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Лиговский пр., д. 76 лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы), отсутствуют некоторые элементы, швы не заполнены ЦПС, покрытие восстановлено выше существующего.	30.10.20	
2	Уведомление № 29457 от 21.10.2020	СПБ ГУП ГОРЭЛЕКТРОТРАНС АНС	Большевиков пр., д.9к1, лит.Б	Ведутся работы, благоустройство не восстановлено.	30.10.20	
3	Уведомление № 29345 от 20.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Садовая М. ул., дом 3/54, литера А	Ведутся работы, благоустройство не восстановлено, временные ограждения не демонтированы.	30.10.20	
4	Уведомление № 29355 от 20.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Комендантский пр., д. 4 корп.2 литера А	Восстановление выполнено некачественно - уложенная а/б смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей, нарушение вертикальных отметок установки б/к, сколы б/к.	30.10.20	

5	Уведомление № 29488 от 21.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Гороховая ул., дом 40, литера А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, не закреплена плитка, не восстановлен шов между б/к и плиткой.	30.10.20	
6	Уведомление № 29492 от 21.10.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Шлиссельбургское ш., дом 143, лит	Мощение брусчатки не восстановлено, брусчатка перемешана с песком	30.10.20	
7	Уведомление № 29492 от 20.10.2020	СПб ГБУ ЛЕНСВЕТ	Тверская ул., 56	Не удалены из а.б. покрытия торчащие элементы конструкции столба освещения (арматура). Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	30.10.20	
8	Уведомление № 29381 от 20.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Пр. Маршала Блюхера, д. 12	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	02.11.20	
9	Уведомление № 27697 от 21.09.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Корпусная ул., д.3	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины).	02.11.20	
10	Уведомление № 27761 от 22.09.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Атаманская ул., д.6, лит. Е	Механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия).	02.11.20	

11	Уведомление № 29554 от 23.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Народного Ополчения, д.1	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Адрес на гарантии.	02.11.20	
12	Уведомление № 29594 от 24.10.2020	ГУП ТЭК СПб	Ул. В. Петровой, д.6, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием.	02.11.20	
13	Уведомление № 29547 от 23.10.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Пр. Ветеранов, д.13, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Не убраны временные ограждения.	03.11.20	
14	Уведомление № 28341 от 01.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Невский пр., д.28, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы, трещины), перемещена колесоотбойная тумба.	03.11.20	
15	Уведомление № 26079 от 26.08.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Пионерская ул., д.25, лит. 3	Нарушенное благоустройство выполнено не в полном объеме - не восстановлен тротуар.	03.11.20	
16	Уведомление № 29760 от 27.10.2020	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Ленинградская ул., д.14	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (восстановлено без перекрытия). Не вывезен строительный	05.11.20	

				мусор.		
17	Уведомление № 29687 от 26.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Дунайский пр., д.43, к.1, лит. А	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено (траншея в нижнем слое).	05.11.20	
18	Уведомление № 29762 от 27.10.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Бухарестская ул., д.130, к.1, лит. А	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено (траншея в нижнем слое).	05.11.20	