












№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Плановые ордера						
1	У-5663 от 16.07.2020	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Бухарестская ул. от ул. Малой Балканской до Дунайского пр.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, выкрашивание. Швы б/к не заполнены цементным раствором, сколы б/к. Механические повреждения покрытия. Частично восстановление благоустройства осуществлялось не в агротехнический период.	18.12.20	
2	К-5582 от 13.07.2020	АО КАРАТ ПЛЮС	Дальневосточный пр., уч.20 (южнее д.42, лит. Е)	В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 No 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленных замечаний не представляется возможным: Не восстановлена кромка тротуара. Нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Загрязнение бетонной смесью.	18.12.20	
3	У-12137 от 21.11.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Дунайский пр., от М. Бухарестской ул. до Будапештской ул., Будапештская ул., от Дунайского пр. до ул. Ярослава Гашека, Ярослава Гашека ул., от Будапештской ул. до д.10/85, лит. Б	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, выкрашивание. Швы б/к не заполнены цементным раствором, сколы б/к. Механические повреждения покрытия. Частично восстановление благоустройства осуществлялось не в агротехнический период.	18.12.20	

4	У-7464 от 04.06.2018	ООО СК МОНОЛИТ	Крыленко ул.; уч.1 Евдокима Огнева ул.	<p>Временный въезд-выезд не демонтирован. Разрешительная документация не предоставлена. Не вывезен строительный мусор (б/к, посторонние предметы, щебень). В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 No 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленного замечания «Восстановление выполнено не качественно – выкрашивание» не представляется возможным.</p>	18.12.20	
5	У-12668 от 20.12.2017	ООО СК МОНОЛИТ	Крыленко ул., с-в пересечения с Дальневосточным пр.	<p>В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 No 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленных замечаний «За время эксплуатации и после снятия пешеходной галереи на тротуаре образовались деформации и разрушения, выкрашивание, механические повреждения, загрязнение а/б покрытия. При благоустройстве территории после установки бортового камня восстановление штробы выполнено не качественно - нарушение высотных отметок, неровные кромки, разрушение шва сопряжения, выкрашивание, пропилены» не представляется возможным.</p>	18.12.20	

6	У-8735 от 24.07.2019	ОАО ЛК ЛИКОСТРОЙ	Бабушкина ул., д.40	Изменено планировочное решение ул. Бабушкина и пер. Матюшенко - замена асфальтобетонного покрытия тротуара на плитку. Разрешительная документация не предоставлена. После снятия пешеходной галереи и временного ограждения, благоустройство выполнено не качественно – нарушение профиля уложенной плитки относительно бортового камня.	21.12.20	
7	У-11836 от 30.10.2018	ООО СПБ ЭЛМОНТ	Одоевского ул., д.21	Выполнены работы не заявленные в ордере – изменение планировочных решений, изменение типа покрытия тротуара, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. Разрешительная документация не предоставлена.	21.12.20	
8	У-4762 от 27.05.2020	НО ФКР МКД СПБ	Ковенский пер. д.19-21, лит. А	Работы не завершены, не вывезены посторонние предметы.	21.12.20	
9	У-10310 от 30.09.2019	ООО ФИТНЕС СТРАТЕГИЯ	Васи Алексеева ул., уч.106 (у д.6)	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	22.12.20	
10	У-10461 от 08.10.2019	ООО МАКСИДОМ	Уральская ул., д.1 (от ул. Одоевского до наб. р. Смоленки;	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Адрес на гарантии.	23.12.20	

11	У-7896 от 17.08.2017	ЗАО ПАТЕНТ-ФАРМ	Большой пр. В.О., д.75, лит. Б 22-я линия В.О.;	Восстановление выполнено некачественно – локальные просадки, выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки (не обрезана и не закреплена кромка тротуара). Механические повреждения восстановленного покрытия. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы), нарушение горизонтального уровня восстановленного плиточного мощения относительно существующего покрытия, загрязнение краской и цементным раствором, не убраны провода на тротуаре.	23.12.20	
12	У-3066 от 23.03.2020	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Замшина ул., в створе ул. Васенко	Восстановление выполнено некачественно – швы б/к не заполнены цементным раствором, не восстановлена штроба в проезжей части.	23.12.20	
13	У-12590 от 29.11.2019	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Замшина ул., от пр. Маршала Блюхера до д.31, Маршала Блюхера пр., перекресток	Работы не завершены, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором	23.12.20	
14	У-12354 от 25.11.2019	ГУП ТЭК СПб	2-й Муринский пр., д.28, соор.1, лит. А; д.30, Болотная ул.; д.14, д.11	Болотная ул. на гарантии. В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 No 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить факт выполненных работ по благоустройству не представляется возможным	23.12.20	
15	У-13456 от 16.12.2019	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Замшина ул., от д.31 до пр. Мечникова; Мечникова пр., д.23; Брюсовская ул., д.23 по пр. Мечникова	Работы не завершены. Застой воды на тротуаре.	23.12.20	

16	У-10750 от 21.10.2019	СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ	Подвойского ул., от ул. Бельшева до ул. Лопатина	<p>В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленных замечаний не представляется возможным.</p> <p>Ранее выставленные замечания: Восстановление а/б покрытия выполнено до наступления агротехнического периода. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Некачественное примыкание к существующему покрытию -разрушение шва сопряжения. Восстановление выполнено не качественно –просадки, выкрашивание. Механические повреждения восстановленного и примыкающего покрытия.</p>	23.12.20	
17	У-4372 от 29.04.2020	НО ФКР МКД СПб	Невский пр., д.122 1-я Советская ул.	После производства работ не зачищены тротуар, водосборные чаши, урны, колесоотбойные тумбы.	24.12.20	
18	У-13980 от 25.12.2019	СПБ ГКУ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Будённого пр., перекрёсток с Санкт-Петербургским шоссе Санкт-Петербургское шоссе, перекрёсток с пр. Будённого	Отсутствует верхний слой а/б покрытия (работы по ордеру не завершены). Не завершено уширение проезжей части со стороны пр. Буденного. Швы б/к не заполнены цементным раствором. Нарушение высотного положения люка. Светофорные посты, дорожные и указательные знаки установлены по временной схеме.	24.12.20	

19	У-7122 от 25.05.2018	ООО КВС КРАСНОСЕЛЬСКИЙ	Адмирала Трибуца ул., наб. Матисова канала, ул.Катерников	<p>По ордеру с видом работ «Установка временного ограждения. Размещение временного сооружения (въезд-выезд, дороги, пешеходная галерея, бытового городок) произведены работы по благоустройству территории у вновь построенных жилых домов (устройство тротуара, постоянных въездов) с изменением планировочного решения и планово-высотных отметок. Проект благоустройства в части изменения планировочного решения по тротуарам (изменение планово-высотных отметок, устройство новых элементов – ступенек, откосов) не согласован в установленном порядке. Штроба в тротуаре после перестановки БР 100.20.08 заделана битумной мастикой. Локальные скопления воды в тротуаре. Загрязнение вяжущими материалами. Не соблюдены продольные уклоны в тротуаре (более 5 %). Сколы бортовых камней на въезде (ул. Катерников). Не убрана бытовка с тротуара по наб. Матисова канала. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения и невозможна механизированная уборка.</p>	24.12.20	
----	----------------------	---------------------------	---	--	----------	---