













№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-22033 от 12.07.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	Дальневосточный пр., д.59, лит. П	Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещины, раскрытие трещин с выкрашиванием. Адрес на гарантии.	25.06.21	
2	Уведомление № 33866 от 30.01.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Корпусная ул., д.9, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, механические повреждения некоторых элементов плиточного мощения (сколы, трещины), нарушена рядность.	25.06.21	
3	Уведомление № 34279 от 09.02.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	7-я линия, д.44	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, механические повреждения некоторых элементов плиточного мощения (сколы, трещины), нарушена рядность.	25.06.21	
4	Уведомление № 39960 от 15.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Б. Пушкарская ул., д.42/16, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
5	Уведомление № 40020 от 15.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	ул. Ленина, д.10, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Некачественное примыкание к существующему покрытию – разрушение шва сопряжения.	25.06.21	
6	Уведомление № 39957 от 15.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	ул. Ленина, д.19, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	







7	У-22444 от 25.06.2019	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Невзоровой, д.8, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – деформации, разрушение шва сопряжения, выкрашивание, трещины, нарушение плановых отметок установки б/к. Швы б/к не заполнены цементным раствором.	25.06.21	
8	У-22629 от 27.06.2019	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Невзоровой, д.8, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – локальные нарушения ровности, выкрашивание, неровные кромки. Нарушение плановых отметок установки б/к, сколы, швы не заполнены цементным раствором. Механические повреждения восстановленного покрытия.	25.06.21	
9	Уведомление № 38235 от 13.05.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгское шоссе, напротив 158	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
10	Уведомление № 38191 от 12.05.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ольгинская дор. удаленность 108 м от д. 2А	Не восстановлена обочина, неровные кромки а/б покрытия, не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
11	Уведомление № 30036 от 02.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Стародеревенская ул., д.21, к.1	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Механические повреждения примыкающего покрытия.	25.06.21	
12	У-18614 от 21.04.2020	ФГБУ ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ	Непокорённых пр., д. 6 корп. 1 лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Уложенная асфальтобетонная смесь не соответствует существующей на адресе. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Адрес на гарантии.	25.06.21	




13	У-21342 от 06.06.2018	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Большевиков, напротив д.66 станция Нева	Восстановление выполнено некачественно – просадки, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, выкрашивание, неровные кромки. Механические повреждения восстановленного покрытия. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения - не демонтирована закладная от опоры дорожного знака.	25.06.21	
14	Уведомление № 40044 от 17.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Дровяная ул., дом 7а, литера А	Некачественное восстановление вокруг стоек ограждений. (а/б вокруг стоек уложен выше существующего)	25.06.21	
15	Уведомление № 38312 от 14.05.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ольгинская дор. удаленность 250 м от д. 2А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
16	Уведомление № 38427 от 18.05.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгская наб., д.59-55 (три шурфа)	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, механические повреждения примыкающего покрытия, неровные кромки.	25.06.21	
17	У-22114 от 25.06.2019	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Невзоровой, д.8, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – локальные нарушения ровности, деформации и разрушения в т. ч. шва сопряжения, выкрашивание, трещины. Нарушение плановых отметок установки б/к, сколы, швы б/к не заполнены цементным раствором. Механические повреждения восстановленного покрытия. Наличие загрязнений и посторонних предметов.	25.06.21	

18	Уведомление № 38446 от 18.05.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Желябова ул., д. 3	Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не восстановлена обочина. Отсутствует плотное прилегание элементов люка, к соответствующим опорным частям.	28.06.21	
19	У-25489 от 26.09.2016	ООО АГРОТОРГ	Параютная ул., д.10, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5(выполнено без перекрытия).	28.06.21	
20	Уведомление № 39967 от 15.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Октябрьская наб., д.104, к.1	Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ. Механические повреждения восстановленного покрытия. Наличие посторонних предметов.	28.06.21	
21	Уведомление № 40031 от 16.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Ул. Шаумяна, д.4, к.1, лит. А	Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5(выполнено без перекрытия).	28.06.21	
22	Уведомление № 40117 от 17.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Бабушкина, д.3, лит. А	Нарушение плановых отметок установки б/к, сколы, швы б/к не заполнены цементным раствором.	28.06.21	
23	Уведомление № 40132 от 17.06.2021	СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ	Кадетский бульв., д. 14/13	Благоустройство не восстановлено	28.06.21	






24	Уведомление № 40111 от 17.06.2021	СПб ГБУ ЛЕНСВЕТ	Ул. Захаржевская, д.3, Д	Благоустройство не восстановлено.	28.06.21	
25	Уведомление № 40116 от 17.06.2021	СПб ГБУ ЛЕНСВЕТ	Ул. Захаржевская, д.3, А	Благоустройство не восстановлено.	28.06.21	
26	Уведомление № 30666 от 16.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Маршала Захарова д. 62, корп. 1	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Восстановление выполнено некачественно-просадки.	28.06.21	
27	Уведомление № 40138 от 18.06.2021	ГУП ТЭК СПб	Привокзальная пл., д. 4 лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Механические повреждения примыкающего покрытия, пропилены.	28.06.21	
28	Уведомление № 40189 от 21.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Обуховской Обороны пр., дом 95, корпус 2, литера Т	Благоустройство не восстановлено. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	28.06.21	
29	Уведомление № 33874 от 01.02.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ср. Колтовская ул., д.8, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	29.06.21	





30	Уведомление № 40110 от 17.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Средний пр., В.О., д.96, лит. А	Нарушенное благоустройство не восстановлено. Не вывезен строительный мусор.	29.06.21	
31	Уведомление № 34880 от 25.02.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Зайцева, д.13	Восстановление выполнено некачественно – трещина, разрушение шва сопряжения, не выровнена и не закреплена кромка со стороны газона.	29.06.21	
32	Уведомление № 40152 от 18.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Ул. Аврова, д.45	Восстановление выполнено некачественно – провал.	29.06.21	
33	Уведомление № 32629 от 29.12.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгская наб., д.35/1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, провал. Нарушение плановых отметок установки б/к.	29.06.21	
34	Уведомление № 40268 от 21.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Загородный пр., д. 21-23 лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, некоторые элементы имеют дефекты (сколы), швы не заполнены ЦПС, не зачищен лоток и тротуар, не вывезены ограждения.	30.06.21	
35	Уведомление № 40244 от 21.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Бородинская ул., дом 8-10, литера А	Механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия.	30.06.21	
36	Уведомление № 40424 от 23.06.2021	ГУП ТЭК СПБ	Ул. Генерала Хазова, д.20, лит. А	Швы б/к не заполнены цементным раствором. Механические повреждения примыкающего покрытия.	01.07.21	


37	Уведомление № 34232 от 08.02.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Ул. Типанова, д.21	Выполнено первичное восстановление, разрушение шва сопряжения, просадки, механические повреждения примыкающего покрытия, трещины. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Адрес на гарантии.	01.07.21	
38	Уведомление № 40328 от 22.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Ул. Бабушкина, д.58	Восстановление выполнено некачественно – локальные нарушения ровности. Не восстановлены ограждения после производства работ. При производстве работ в зоне ЗЗН, на сопряжении с существующим покрытием тротуара образовалась просадка.	01.07.21	
39	Уведомление № 40275 от 21.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Средний пр. В.О., д.35, лит. А	Восстановление плиточного покрытия выполнено некачественно – нарушена цветность, некоторые элементы имеют дефекты (сколы).	01.07.21	
40	Уведомление № 40354 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Посадская М. ул., д. 7/4 лит. А	Работы не завершены, нарушенное благоустройство не восстановлено	01.07.21	
41	Уведомление № 40257 от 21.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгское шоссе напротив д. 158	Работы не завершены, нарушенное благоустройство не восстановлено.	01.07.21	
42	Уведомление № 40199 от 21.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Двинская ул., д. 1	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Адрес на гарантии.	01.07.21	

II.	Плановые ордера					
1	У-6143 от 20.08.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Автозаводская ул., д.2, лит. В	Восстановление выполнено некачественно – просадки, провалы. Некачественное примыкание к существующему покрытию – неровные кромки, непрямолинейная форма. Механические повреждения – пропилены. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
2	У-5535 от 10.07.2020	ГУП «ТЭК СПб»	ул. Ванеева, д.10, литера А, литера П, ул. Ворошилова	Локально не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Благоустройство выполнено некачественно – локальные нарушения ровности, трещины на сопряжении с существующим покрытием. Неровные кромки, выкрашивание. Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ. Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. При производстве работ в зоне ЗЗН, локально поврежден бортовой камень.	25.06.21	
3	У-5594 от 13.07.2020	ГУП «ТЭК СПб»	Ул. Ванеева, уч.3	После производстве работ в зоне ЗЗН и демонтажа ограждения выявлены дефекты - локальные нарушения ровности, трещины на сопряжении с существующим покрытием. Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ. Локально поврежден бортовой камень.	25.06.21	

4	У-8524 от 18.07.2019	ООО «СПК»	Петровская коса, д.1, к.2, лит. А, ул. Савиной	Не выполнены условия согласования КБ – проезжая часть (при перестановке бортовых камней на въезде) не восстановлена по ширине поврежденных полос движения с перекрытием границ работ на 1 м.	25.06.21	
5	У-6707 от 28.09.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Связная ул. между широкой ул. и 2-м Широким пер.	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Нарушение высотного положения люка. Механические повреждения восстановленного покрытия.	25.06.21	
6	У-6747 от 29.09.2020	СПБ ГКУ «ДОДД»	Ланское шоссе – Новосибирская ул.	Восстановление выполнено некачественно – локальные просадки, выкрашивание, шелушение, механические повреждения восстановленного и примыкающего асфальтобетонного покрытия, не выровнена кромка со стороны газона, сколы б/к, некачественно восстановлена штроба в проезжей части вдоль б/к.	25.06.21	
7	У-5975 от 18.04.2019	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Пр. Ветеранов, от д.52 корп. 1, лит. А по пр. Ветеранов (ул. Л. Голикова) до д. 58, лит. А	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	25.06.21	
8	К-2118 от 27.05.2021	СПБ ГКУ ДОДД СПБ	Васенко ул.- Гуммосаровская ул.	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, швы б/к не заполнены цементным раствором.	28.06.21	
9	К-717 от 16.03.2021	ООО "Новый Элемент"	Петровский пр., д.26, лит. Б	Сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором, загрязнение покрытия тротуара строительным раствором.	28.06.21	

10	У-7482 от 29.12.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Большой пр. В.О., д. 85, лит. Р; 24-я линия В.О., д. 19, лит. А.	Восстановление выполнено некачественно – просадки, выкрашивание, непрямолинейная форма, некачественное примыкание к существующему покрытию – неровные кромки, разрушение шва сопряжения. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	29.06.21	
11	У-7156 от 06.11.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Швейцарская ул., д.8, корп.2, лит. А Скуридина ул. у д. 20, корп. 1, лит. А по ул. Победы	Нарушение высотного положения люка. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	29.06.21	
12	У-10109 от 23.09.2019	ООО «Вистбалт»	Слущкая ул., д.1, лит. А1.	Восстановление выполнено некачественно – гребенка. Не вывезен строительный мусор. Не восстановлена обочина. Материал восстановленного покрытия проезжей части не идентичен по свойствам и характеристикам указанному в техническом паспорте дороги (булыга). Произведено устройство водопропускной трубы, ранее отсутствующей на адресе.	30.06.21	
13	У-10687 от 16.10.2019	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Бухарестская ул., д.150, лит. А	После демонтажа временного ограждения и временных въездов разрушение и просадка штробы на проезжей части, швы б/к не заполнены цементным раствором, отклонение б/к от проектных отметок, сколы б/к.	30.06.21	
14	У-848 от 29.03.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	наб. р. Фонтанки (нечетная сторона), дом 123/5	Установлена стойка ограждения с отклонением от проектного положения, не восстановлено покрытие вокруг стоек ограждений (демонтировались при работах (2шт.)). Нарушение плановых отметок установки б/к.	30.06.21	

15	К-627 от 26.02.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Николаевский проезд тер. пред. Ленсоветовское, уч. 167	Восстановление выполнено некачественно-гребёнка, механические повреждения примыкающего покрытия, некачественное примыкание к существующему покрытию-неровные кромки.	30.06.21	
16	У-7115 от 02.11.2020	СПб ГБУ «Ленсвет»	Московский пр. от д.50 до д.54	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС.	01.07.21	
17	У-1626 от 05.05.2021	СПб ГКУ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Пер. Кваренги	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена цветность, плитка восстановлена выше бортового камня, не закреплена плитка.	01.07.21	
18	У-8824 от 29.07.2019	ООО СПБ РЕНОВАЦИЯ	Советский пр., д.12, 14, 18, 20	Временные подъездные дороги и въезды–выезды не демонтированы. Разрешительная документация не предоставлена. В процессе эксплуатации и вследствие демонтажа пешеходной галереи, образовались деформации и разрушения (в т. ч. шва сопряжения), выбоины, локальные нарушения ровности. Высотные отметки существующего покрытия превышают уровень покрытия временных объектов. Разрушение кромки дорожного покрытия в местах сопряжения с обочиной. Нарушение плановых отметок установки б/к, сколы, швы б/к не заполнены цементным раствором. Ненадлежащее содержание зоны производства работ, загрязнение временного и существующего покрытия. Не восстановлены дорожные удерживающие (силовые) ограждения. После эксплуатации и демонтажа ж/б плит, благоустройство Славянской ул. не выполнено в существующих конструкциях. Не обеспечена сохранность существующих элементов дорог и водоотводных устройств. Не вывезен строительный мусор (локально ж/б плиты, грунт, посторонние предметы). Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	01.07.21	

19	У-6596 от 14.05.2018	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Бухарестская ул., д.150, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – разрушение шва сопряжения, просадка, выкрашивание, сколы б/к.	01.07.21	
20	У-7475 от 28.12.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	пр. Обуховской Обороны, д. 138, к. 2, лит. А, уч. 2 (восточнее пересечения с Мурзинской ул.).	При производстве работ в зоне ЗЗН была повреждена кромка а/б покрытия тротуара . Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ.	01.07.21	